

「改訂版 明解 事業損失の理論と実務」正誤表

大成出版社

本書につきまして、下記のとおり誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。

	頁	該当箇所	訂正前	訂正後
*	目次 iv	上から19行目	事前調査等	事前の調査等
*	目次 iv	上から20行目	地盤変動の原因等調査	地盤変動の原因等の調査
*	本文95	上から22行目	暖房器具の償却費	暖房器具の使用によって確保するために必要な光熱費並びに暖房器具の償却費
	本文109	1 階平面図	床面積 ① = 2.73 × 3.61 = 9.94㎡	床面積 ① = 2.73 × 3.64 = 9.94㎡
*	本文324	上から 2 行目	制定について	制定について
*	本文327	上から15行目	事前調査等	事前の調査等
*	本文327	上から16行目	(事前調査等)	(事前の調査等)
*	本文329	上から20行目	地下の状況	地下水の状況
*	本文331	下から 6 行目	地盤変動の原因等調査	地盤変動の原因等の調査
	本文345	下から 7 行目	修復する	補修する
*	本文366	「タイル類」の「修復の方法と範囲」の「従前の損傷が拡大したもの」の中の下から 2 行目	…、必要な範囲で替える…	…、必要な範囲で張り替える…
*	本文367	「屋根」の「修復の方法と範囲」の「損傷が新たに発生したもの」の中の上から 1 行目	瓦ずれが生じてきている場合は、…	瓦ずれが生じている場合は、…
*	本文367	「屋根」の「修復の方法と範囲」の「従前の損傷が拡大したもの」の中の上から 1 ～ 3 行目	瓦ずれが生じてきている場合は、ふき直し、瓦の破損等が生じてきている場合は、…	瓦ずれが生じている場合は、ふき直し、瓦の破損等が生じている場合は、…
	本文369	上から14行目	建物界	建物等
*	本文392	5-3 地盤変動影響調査算定要領の見出しの下に挿入		(平成24年 3 月30日国土用第51号土地・建設産業局地価調査課長通知 改正 令和 2 年12月24日国不用第32号)
*	本文393	上から18行目	100円以上10,000円未満のとき 1 円未満切り捨て	100円以上10,000円未満のとき10円未満切り捨て
*	本文398	上から 8 行目	所者名	所有者名
*	本文399	第17条の構成中 2 箇所	△発生材価額	△発生材価格
*	本文407	「表-3」の「B工法」の「判断基準」の中の上から 2 行目	基礎自体には	基礎自体には
*	本文412	「様式第 1」の右上の事前調査と事後調査の中の「調査者」	㊟	削除
*	本文413	「様式第 2」の右下の事前調査と事後調査の中の「調査者」	㊟	削除

尚、*の正誤に関しましては、第 2 版第 2 刷をお持ちの方は修正済みです。

2025.6.30現在

尚、今後正誤が発生した場合は、弊社HPのサポート(下記)で最新の正誤(PDF)をアップいたします。

<https://www.aisei-shuppan.co.jp/support/>