建設現場従事者のための残土・汚染土取扱ルール 正誤表

● 2p~ 3p

誤

(2) 各地で発生している残土問題

	年月	地区	概要	内容
-	<u>H25. 6</u>		残土処分場で 土砂が崩れ、住 宅2棟が崩壊	・残土処分場の斜面を土砂が流出、斜面下の住宅2棟を押しつぶす。・許可の3倍以上の土砂を搬入・近隣住民等が公害調停を申請の見込み
	<u>H25. 5</u>	関西	残土処分場で 有害物質を検出	・残土処分場に搬入された土砂から、環境基準を超えるシアン 化合物などを検出
	<u>H25. 5</u>		残土処分場で 土砂が崩れ、隣 地等に流出	・残土処分場の土砂が崩れて、隣地、河川に流出 ・残土条例で許可された区域外にも土砂を搬入 ・半年後、被害の拡大防止のために県が復旧工事を代執行

	年月	地区	概要	内容
	<u>H25. 5</u>	関東	残土処分場で 土砂が崩れ、住 宅2棟が崩壊	・残土処分場の斜面を土砂が流出、斜面下の住宅2棟を押しつぶす。・許可の3倍以上の土砂を搬入・半年後、被害の拡大防止のために県が復旧工事を代執行
	<u>H25. 6</u>		残土処分場で 有害物質を検出	・残土処分場に搬入された土砂から、環境基準を超えるシアン 化合物などを検出
	<u>H25.6</u>	関西	残土処分場で 土砂が崩れ、隣 地等に流出	・残土処分場の土砂が崩れて、隣地、河川に流出 ・残土条例で許可された区域外にも土砂を搬入 ・近隣住民等が公害調停を申請の見込み

正

<参考:発行日以後の追加情報>

●38p 特定有害物質の基準改正

(土壤汚染対策法施行規則改正、平成26年8月1日)

特定有害物質の種類:1,1-ジクロロエチレン

・地下水基準、土壌溶出量基準: 0.1以下(mg/L)

・第二溶出量基準:1以下(mg/L)

● 1 9p 建設リサイクル推進計画 2014 を策定

(国土交通省報道発表資料、26年9月1日)

・建設リサイクル推進計画 2008 を更新